


	A-4 WYŁĄZ
	B-B KONIN
	KONINER WENTYLACYJNY 13 SZUK
	KONINER WENTYLACYJNY 8 SZUK

<p><b>BDE Grzegorz Marka</b> - Biuro Doradztwa i Ekspertyz</p> <p>44-270 Rybnik, ul. Świerka 20T</p> <p>tel./fax (32) 4250357 / (32) 4250312</p>			
<p><b>INWESTOR:</b></p> <p>LOKALIZACJA</p> <p>INWESTICJA:</p>	<p><b>WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, REGIONALNY ZSROBEK DOSKONALENIA NAUCYCIELI</b></p> <p><b>INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ "WOW" ul. Parkowa 4a, 44-200 Rybnik</b></p>		
<p><b>44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a, woj. śląskie</b></p>			
<p><b>TEMA:</b></p> <p><b>DOCUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU POKRYCIA POŁACI DACHOWEJ</b></p> <p><b>WRAZ Z WYMIANĄ SYSTEMU ODWODNIENIA W BUDYNKU REGIONALNEGO</b></p> <p><b>OSRODKA DOSKONALENIA NAUCYCIELI I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ "WOW"</b></p>			
<p><b>PROJEKTOWAŁ:</b></p> <p><b>OPRACOWAŁ:</b></p> <p><b>NAMZA</b></p> <p><b>RSJSNKU:</b></p>	<p>mgr inż. Sebastian MORON</p> <p>mgr inż. Marita JANKO</p>	<p>SLK/2862/</p> <p>PWOK/10</p>	<p>DATA:</p> <p>06.2018</p> <p>SKALA:</p> <p>1:100</p> <p>NR RYS:</p> <p>INW.-1</p>